

VERIFICACIÓN TRIDIMENSIONAL M-COSMOS

OBJETIVO:

Aprendizaje de la utilización de una máquina tridimensional de control numérico para medición geométrica, programación y ejecución de programas de medición de piezas.

CONTENIDO:

1. Introducción a la medición tridimensional.
2. Descripción de tipos de máquinas, cabezales y palpadores.
3. Conexión de la instalación.
4. Creación de referencias.
5. Calibración de palpadores.
6. Alineamientos de pieza.
7. Medición de elementos planos y tridimensionales.
8. Cálculos geométricos.